

# ZAP-OX

Najlepszy odplamiacz.



ZAP-OX to najlepszy środek do oczyszczania, jego zdolności do usuwania rdzy, utlenień i odkładających się i odbarwiających spoin są bezkonkurencyjne. Użycie ZAP-OX pozwala na zmniejszenie czasu oczyszczania formy. Środek ten nie jest żrący, jest bezpieczny w użyciu i przywraca metal do pierwotnego stanu. ZAP-OX został stworzony aby ulepszać wydajność form i produkcji.

- Usuwa rdzę, utlenienia, przebarwienia oraz pozostałości spoin
- Ma niezrównaną zdolność usuwania zabrudzeń
- Przywraca metal do stanu pierwotnego
- Skraca czas czyszczenia formy
- Nie wdziera się w powierzchnię metalu
- Jest nie żrący i przyjazny dla operatora
- Jest bezpieczny w użyciu na wszystkich metalowych powierzchniach
- Nadaje się do aluminium

## Procedura Aplikacji

Istnieją dwa sposoby aplikacji: z szorowaniem i bez szorowania

### 1. Z szorowaniem

- Wstrząsnąć przed użyciem
- Nałożyć cienką warstwę kremu na zabrudzone powierzchnie i zostawić na 2-3 minuty
- Szorować warstwę ZAP-OX aż do zniknięcia zabrudzeń
- Wytrzeć ręcznikiem/szmatką z wodą lub środkiem czyszczącym
- ZAP-OX nie jest żrący więc po nałożeniu nie niszczy powierzchni

Jeżeli zabrudzenie jest duże, można nakładać ZAP-OX palcem, kolistymi ruchami. Pomoże to drobinkom zetrzeć zanieczyszczenia. ZAP-OX zawiera krzemionkę, pocieraj delikatnie jeśli martwisz się o zarysowanie powierzchni.

### 2. Bez szorowania

- Wstrząsnąć przed użyciem
- Nałożyć cienką warstwę kremu na zabrudzone powierzchnie
- Wetrzeć delikatnie warstwę ZAP-OX
- Pozostawić na 10-15 minut w zależności od stopnia zabrudzenia
- Wytrzeć ręcznikiem/szmatką z wodą lub środkiem czyszczącym, nie szorować
- ZAP-OX nie jest żrący więc po nałożeniu nie niszczy powierzchni

Jeśli plama nie zostanie usunięta, nałóż kolejną warstwę produktu i wydłuż czas oczekiwania.

**UWAGA:** Zap-Ox zawiera w sobie nano diamentowy pył i może zarysować bardzo wypolerowaną powierzchnię.

**Środki ostrożności dotyczące stosowania w przypadku:**

- **Wysoce wypolerowanej powierzchni:** Zap Ox nie jest zalecany do stosowania na wysoce wypolerowanych powierzchniach (polerowanie lustrzane) lub na powierzchniach miedzianych ze względu na obecność w nim pyłu nano-diametowego.  
Nanieść delikatnie na powierzchnię, pozostawić na 5 minut, a następnie usunąć płynem lub spryskać bez szorowania.
- **Powierzchni teksturowanej / tłoczonej:** Zap-Ox można stosować do czyszczenia powierzchni wytłaczanych / teksturowanych, bez pocierania, gdy wytłoczenie nie jest zbyt płytkie.  
Nałożyć cienką warstwę kremu na powierzchnię. Wygładzić krem na powierzchni bez pocierania, aby uniknąć zarysowania powierzchni krzemionką. Pozostawić na 10–15 minut. Zmyć (nie wycierać) środkiem czyszczącym lub wodą, aby uniknąć zarysowania powierzchni.
- **Ciepłej/Gorącej formy:** W przypadku użycia Zap-Ox na ciepłej lub gorącej formie wymagane jest zmieszanie go z lekkim smarem, takim jak WD40, aby nie wysechł natychmiast. Ma to na celu uniknięcie zaschnięcia Zap-Ox zanim będzie miał czas na pracę.

Numer produktu	Wielkość opakowania	Opakowanie	Ilość opakowań	Okres ważności
ZO-1	454g	Butelka	1	30 miesięcy
ZO-12	454g	Butelka	Case of 12	30 miesięcy